

# 熊本地震の被害



地震直後の民家倒壊状況



地震によりずれている、布田川断層帯の上にある畑

# 町並みの被災状況



熊本市東区沿道の崩壊した住宅



熊本市東区沿道の崩壊した住宅




熊本市東区沿道の崩壊した住宅



益城町の沿道



陳列棚に空きが多い、熊本市内のコンビニエンスストア



地面が陥没している、熊本市東区の沿道