

支援と復興・交流

熊本城復旧工事

天守閣

平成28年熊本地震で、熊本城の顔ともいえる天守閣も、石垣も崩落するなど内部・外部ともに大きな被害を受けました。

天守閣の一日も早い復旧を望む声に応えて、天守閣復旧は熊本地震からの復興のシンボルと位置づけられ、熊本城復旧の中でも最優先事項として取り組まれました。

復旧にあたり、地震の教訓を踏まえて耐震化・安全対策を行うとともに、バリアフリー化の一環で大天守最上階まで誰もが上げられるようにエレベーターが設置されました。

さらに、内部の展示や内装も刷新されました。

天守閣復旧のあゆみ

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| <p>平成28年熊本地震で被災(4月)</p> <p>1</p> | <p>天守閣の調査、復旧方針の決定(12月)</p> <p>2</p> <p>天守閣最上階の解体(5月)</p> <p>3</p> | <p>外装下見坂工事開始(11月)</p> <p>大天守最上階の復旧開始(8月)</p> <p>大天守石垣の崩落石材回収開始(6月)</p> <p>小天守石垣解体開始(1月)</p> <p>4</p> | <p>大天守石垣積み直し完了(11月)</p> <p>小天守最上階の解体開始(9月)</p> <p>大天守鯨瓦設置完了(4月)</p> <p>小天守石垣積み直し完了(6月)</p> <p>小天守最上階の復旧開始(4月)</p> | <p>大天守外観復旧完了(10月)</p> <p>小天守鯨瓦設置完了(11月)</p> <p>小天守壁下見坂工事完了(10月)</p> <p>小天守屋根工事完了(12月)</p> <p>5</p> | <p>天守閣復旧完了(3月)</p> |




1 被災後の天守閣



3 大天守最上階解体の様子



4 大天守石垣積み直しの様子



2 復旧中の天守閣



天守閣内部の展示

5 復旧後の天守閣

